


**Matthias Schnetz**  
Schornstiefegermeister und  
Energieberater (HWK)  
Ludwig-Thoma-Weg 14 a  
90556 Cadolzburg

Tel.: 09103/7099893  
Mobil: 0174/1721158  
schnetz.matthias@outlook.de

Wenn unzustellbar zurück an Matthias Schnetz  
Ludwig-Thoma-Weg 14 a, 90556 Cadolzburg

Herrn und Frau  
Jörg und Dr. Heike Bindner  
Am Alten Sportplatz 12  
91085 Weisendorf



**Rechnung-Nr.: 00202303090**

(Rechnungs-Nr. bitte bei Zahlung angeben)

**für Leistungen im Jahr 2023**

SteuerNr.: 218/270/20297

**Kd.Nr: 15 - 20 - 10**

**Datum: 30.12.2023**

Privatpersonen sind verpflichtet, Rechnungen zu Steuerzwecken 2 Jahre lang aufzubewahren



**Anwesen: 91085 Weisendorf, Am Alten Sportplatz 10**

Bezeichnung der Leistung	Einheit	Anzahl	Durchführ.	Einzel-AW	Gesamt-AW	Gesamt-EUR
Grundwert je Gebäude Überprüfen und Messen bei Öl		1	1.00			15.222
Überprüfung der Abgasanlage (Öl)	12 m	1	1.00			5.664
Anteilige Fahrtpauschale pro Arbeitsgang je Nutzungseinheit jährlich		1	1.00			11.800
Abgaswegeüberprüfung für Feuerstätten (Öl) erste Prüfstelle		1	1.00			18.880

**Zahlbar bis 16.01.2024 ohne Skontoabzug**

**durchgeführt am:  
M27.07 K27.07**

Gesamtbetrag netto	€	51.57
+ 19.00% MWST	€	9.80
<b>Rechnungsbetrag</b>	<b>€</b>	<b>61.37</b>



**Bankverbindungen:**

Sparkasse Fürth

IBAN: DE65 7625 0000 0041 1437 51

**BLZ:**

BIC: BYLADEM1SFU

**Kto:**

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes

**Schnetz Matthias**  
 Ludwig-Thoma-Weg 14 a  
 90556 Cadolzburg  
 Mobil: 0174/1721158

Datum der Arbeitsausführung: 27.07.2023 R

Überprüfung nach §1 KÜO\*  
 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO  
 Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV  
 Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV  
 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV  
 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Wenn unzustellbar zurück an Matthias Schnetz  
 Ludwig-Thoma-Weg 14 a, 90556 Cadolzburg

Herrn und Frau  
 Jörg und Dr. Heike Bindner  
 Am Alten Sportplatz 12  
 91085 Weisendorf

Ausfertigung für den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:  
 15 - 20 - 10 / 1-001

91085 Weisendorf  
 Am Alten Sportplatz 10  
 Gebäudeteil: Keller

**Bescheinigung** über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Verordnungen nach §1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S.38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Errichtung Viessmann, Vitorand 200,01/2000	Leistungsbereich	Nennleistung
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Errichtung Viessmann, VEC VEA, 2000	Brennerart mit Gebläse	Brennstoff Heizöl EL
Feuerstättenart Zentrale FST	Art der Anlage Heizung m. Brauchwasser B23	
Herstellerbescheinigung nach §6 1. BImSchV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

**Überprüfungsergebnis gemäß KÜO** (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Brenner/Heizgasweg	✓	Verbindungsstück	✓
Feuerstätte		Abgasabzug		Abgasleitung	✓
Befestigung/Abstände	✓	in Brennerhöhe	✓	O <sub>2</sub> -Gehalt im Abgas	2.3 %
äußerer Zustand	✓	an anderer Stelle	✓	unverdünnter CO-Gehalt	29 ppm

Folgende Mängel wurden festgestellt:

O <sub>2</sub> -Differenz Ringspalt	-
Lufttemperatur Ringspalt	-
Druckdifferenz im Ringspalt	-

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüf. durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.  
 Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen zu beseitigen.  
 Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

CO unv. ppm      26

Der festgelegte Grenzwert von 1000 ppm CO wird von der Feuerstätte überschritten.  
 Bei Abgasaustritt besteht Lebensgefahr. Die Feuerstätte ist umgehend von einem Fachbetrieb instand zu setzen.

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)

30.12.2023      Schnetz Matthias

Datum      Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

\* Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.