


Matthias Schnetz
Schornsteinfegermeister und
Energieberater (HWK)
Ludwig-Thoma-Weg 14 a
90556 Cadolzburg

Tel.: 09103/7099893
Mobil: 0174/1721158
schnetz.matthias@outlook.de

Wenn unzustellbar zurück an Matthias Schnetz
Ludwig-Thoma-Weg 14 a, 90556 Cadolzburg

Herrn und Frau
Jörg und Dr. Heike Bindner
Am Alten Sportplatz 12
91085 Weisendorf



Rechnung-Nr.: 00202400947

(Rechnungs-Nr. bitte bei Zahlung angeben)

für Leistungen im Jahr 2024

SteuerNr.: 218/270/20297

Kd.Nr.: 15 - 20 - 10

Datum: 17.06.2024

Privatpersonen sind verpflichtet, Rechnungen zu Steuerzwecken 2 Jahre lang aufzubewahren



Anwesen: 91085 Weisendorf, Am Alten Sportplatz 10

Bezeichnung der Leistung	Einheit	Anzahl	Durchführ.	Einzel-AW	Gesamt-AW	Gesamt-EUR
Grundwert je Gebäude Überprüfen und Messen bei Öl		1	1.00			17.080
Überprüfung der Abgasanlage (Öl)	12 m	1	1.00			6.100
Anteilige Fahrtpauschale pro Arbeitsgang je Nutzungseinheit jährlich		1	1.00			12.200
Abgaswegeüberprüfung für Feuerstätten (Öl) erste Prüfstelle		1	1.00			19.520
Emissionsmessung an Feuerungsanlagen für flüssige Brennstoffe		1	1.00			17.080

Zahlbar bis 04.07.2024

durchgeführt am:
M13.06 K13.06

Gesamtbetrag netto	€	71.98
+ 19.00% MWST	€	13.68
Rechnungsbetrag	€	85.66

Bankverbindungen:

Sparkasse Fürth

IBAN: DE65 7625 0000 0041 1437 51

BLZ:

BIC: BYLADEM1SFU

Kto:

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes

Schnetz Matthias
Ludwig-Thoma-Weg 14 a
90556 Cadolzburg
Mobil: 0174/1721158

Wenn unzustellbar zurück an Matthias Schnetz
Ludwig-Thoma-Weg 14 a, 90556 Cadolzburg

Herrn und Frau
Jörg und Dr. Heike Bindner
Am Alten Sportplatz 12
91085 Weisendorf

Datum der Arbeitsausführung: 13.06.2024 R

- Überprüfung nach § 1 KÜO*
 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
 Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
 Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Ausfertigung für den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

15 - 20 - 10 / 1-001

91085 Weisendorf
Am Alten Sportplatz 10
Gebäudeteil: Keller

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Verordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen I. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S.38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Errichtung Viessmann, Vitorand 200,01/2000	Leistungsbereich	Nennleistung
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Errichtung Viessmann, VEC VEA, 2000	Brennerart mit Gebläse	Brennstoff Heizöl EL
Feuerstättenart Zentrale FST	Leistungsbereich 1.7 - 2 kg/h	Art der Anlage Heizung m. Brauchwasser B23
Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Brenner/Heizgasweg	✓	Verbindungsstück	✓
Feuerstätte		Abgasabzug		Abgasleitung	✓
Befestigung/Abstände	✓	in Brennerhöhe	✓	O ₂ -Gehalt im Abgas	4.1 %
äußerer Zustand	✓	an anderer Stelle	✓	unverdünnter CO-Gehalt	17 ppm
<input type="checkbox"/> Folgende Mängel wurden festgestellt:				O ₂ -Differenz Ringspalt	-
				Lufttemperatur Ringspalt	-
				Druckdifferenz im Ringspalt	-
				<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden keine Mängel festgestellt.	
<input type="checkbox"/> Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüf. durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.					
<input type="checkbox"/> Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen zu beseitigen.					
<input type="checkbox"/> Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.					

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:		Grenzwerte:	Rußzahl	1	CO-Gehalt	1300 mg/kWh	
			Ölderivate	keine	Abgasverlust	11.0 %	
Rußzahl-Einzelwerte	0 0 0	Rußzahl-Mittelwert	0	Ölderivate	keine	CO-Gehalt	19 mg/kWh
Wärmeträgertemperatur	63 °C	Verbrennungslufttemperatur	21 °C	Abgastemperatur	141 °C		
Sauerstoffgehalt im Abgas	4.1 %	Druckdifferenz	-10.0 Pa	Abgasverlust	6 %		
<input checked="" type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	1.0 %		
<input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil				<input type="checkbox"/> Abgasverluste über 11.0 %	<input type="checkbox"/> Rußzahl über 1		
				<input type="checkbox"/> Ölderivate im Abgas	<input type="checkbox"/> CO über 1300 mg/kWh		
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.							
Bemerkungen:							

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) WM0205040402BY10324, WM0205040402BY10324

17.06.2024

Schnetz Matthias

Datum

Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

* Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.